

**DIRECTION GENERALE DE L'ENTRETIEN DES ROUTES ET AERODROMES**

**DIRECTION DE L'ENTRETIEN DES ROUTES ET AERODROMES**

Récapitulatif des points d'interruption de trafic

PERIODE DU **15 au 22/02/2013**

Directions Provinciales	Subdivisions	Route Nationale	Route Provinciale	Route Départementale	Route non classée	Total	Observations
ESTUAIRE	LBV	0	0	0	0	0	
	NTM	0	0	0	0	0	
	<b>Total DPES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
HAUT OGOOUE	AKN	0	0	0	1	1	Omoye-Andjogo (NCL): Route impraticable (Chaussée envahie par la végétation à partir du PK 6 depuis le 18/07/2008)
	FCV	0	0	0	0	0	
	OKJ	0	0	0	0	0	
	BKB	0	0	0	0	0	
	LCN	0	0	0	0	0	
	<b>Total DPHO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
MOYEN OGOOUE	L / NE				2	2	<b>Gravier - Lac Azingo (NCL):</b> effondrement BF au Pk 3,1 depuis le 12/11/2012 <b>Inter RN1 - nsilé/Lézinda (NCL):</b> Effondrement BF au Pk 12,6 Depuis le 12/11/2012
	NDJ	0	0	0	0	0	
	<b>Total DPMO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
NGOUNIE	FGM	0	0	0	0	0	<b>Mbigou - Riv Onoye:</b> Piste fermée <b>Mbigou - Kotto:</b> Piste fermée
	MBG	0	0	2	0	2	
	NDD	0	0	0	0	0	
	<b>Total DPNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
NYANGA	MOB	0	0	0	2	2	<b>Doubinda-Forêt:</b> (NCL), Effondrement d'un PF au PK 15 depuis le 30/10/2011 ( Travaux allant aux delà des capacités techniques de la régie)  <b>Bilanga-Doumfou:</b> NCL; destruction du PF au Pk 2,5 depuis le 08/02/2013. <b>Degré d'urgence 1</b>  <b>Dikoutou-Moabi :</b> NCL, Pont bois détruits au PK 11,4 depuis le 28/05/2010.
	MYB	0	0	0	1	1	
	<b>Total DPNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

Direction Provinciale	Subdivision	Route Nationale	Route Provinciale	Route Départementale	Route non classée	Total	Observations
OGOUE IVINDO	BOE	0	0	0	1	1	<b>Mahibout1-Mahibout2 (NCL):</b> Effondrement total du pont PK 0,20 depuis le 22/08/2011
	MKB	0	0	0	1	1	<b>Boué -Kazamabika (NCL):</b> Effondrement de 3 longrines sur la Riv.Niodo au Pk 29,5 depuis 15/12/2012
	<b>Total DPOI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
OGOUE LOLO	IBJ	0	0	0	1	1	<b>Ndanda-Divindé: ( NCL ) ,</b> Route fermée (végétation abondante et ravines profonde) du PK 18 au PK 30 depuis le 11/2011.
	LTV	0	0	0	0	0	
	PAN	0	0	1	0	1	<b>Popa-Pont Onoye(RD 7102):</b> Route profondément ravinée et végétation abondante depuis le 19/04/2006 degré d'urgence 2 Travaux en arrêt par l'entreprise Mika services depuis le 06/09/2012.
	<b>Total DPOL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
OGOUE MARITIME	POG	0	0	0	0	0	
	<b>Total DPOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
WOLEU NTEM	BTM	0	0	3	1	4	<b>Ayeguening- Okok (RNC):</b> Destruction totale du PF au Pk 11,1 depuis le 04/12/2012;degré d'urgence 2 <b>Oyem-Essabe-Aloum(RD9309) :</b> 1 longrine cassée au pk 12,5depuis le 16/03/2012 degré d'urgence 2 <b>Melep-Doane(RD9308):</b> Route fermée à partir du PK7 <b>Adzap-Essatouck-Angozock(RD9310):</b> destruction du pont en bois au pk 20,7, depuis le 16/03/2012,degré d'urgence 2 <b>Alen - Obeng bilo'o(RD 9205) :</b> Effondrement d'un pont en bois et végétation abondante au pk 9,50 depuis le 23/03/2012 degré d'urgence 2
	OYM	0	0	1	0	1	
	MTZ	0	0	0	0	0	
	<b>Total DPWN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
	<b>TOTAL DES INTERRUPTIONS DE TRAFIC DES AXES ROUTIERS DU GABON</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>17</b>